

各給水装置工事事業者 様

愛知中部水道企業団


埋設型メータユニットの施工に関する注意点について（通知）

埋設型メータユニットについて、アダプターを取り外し、ロングベンドを直接乙止水部に接続して漏水した事例がありました。今後、アダプターを取り外して施工しないように注意してください。

記

漏水した原因（メーカーの見解）

アダプターネジ部に硬化剤が塗布してあり、アダプターを外しても硬化剤は容易に取り除くことができないため、その上からロングベンドを接続すると完全密着ができず、漏水の原因となります。



…… 該当箇所（アダプター）

給水課給水装置申請グループ

電話 0561-38-0035

FAX 0561-38-1427