

27愛給第373号
平成28年1月20日

愛知中部水道企業団
指定給水装置工事事業者 各位

愛知中部水道企業団
営業部長 京 英 治

埋設型メータユニット設置時のユニットハンドルの取付け方法について（通知）
日頃は、本企業団の水道事業にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、平成27年10月26日付けで、メータユニット取付け状況の撮影についての通知をしましたが、提出された写真や完了検査で現地を確認すると、ボール式止水栓が「開」でユニットハンドルが「閉」となっており、盗水可能となっているものが時折見受けられます（写真1）。

つきましては、メータユニットの取付け状況写真を撮影する前に、必ずボール式止水栓が「開」でユニットハンドルが「開」となっていることを確認してください（写真2）。そして、これは盗水を防止するための措置であることを再度、貴社作業従事者へ周知していただくようお願いします。

なお、今後、添付写真及び現地が写真1の状態の場合は、処分の対象とします。



写真2 正しいユニットハンドル取付け状況




写真1
盗水可能な状態

問合先 愛知中部水道企業団
給水課 弓矢
TEL (0561) 38-0030 内線 161
FAX (0561) 38-1427